

**XXI^a edizione del Salone dell'Arte, del Restauro e della
Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali
Ferrara, 26-29 marzo 2014**



CONVEGNO

PREVENIRE L'EMERGENZA

Le verifiche di
vulnerabilità sismica
come strumento di
conoscenza e
salvaguardia del
patrimonio culturale

**giovedì 27 marzo 2014
dalle 10.00 alle 13.30
sala Castello**

Quartiere Fieristico di Ferrara
Via della Fiera, 11 - Ferrara

In occasione del convegno sarà
distribuita ai partecipanti la
pubblicazione "Linee guida per la
valutazione e riduzione del rischio del
patrimonio culturale",
Gangemi Editore, 2010

Su richiesta, sarà rilasciato un
attestato di partecipazione

per informazioni:

dg-pbaac.servizio2@beniculturali.it
06 67234513 – 06 67234595



Torre dell'orologio di
Finale Ligure. La
fotografia dei suoi resti è
diventata l'immagine-
emblema del terremoto
che ha colpito l'Emilia
Romagna nel 2012
(www.beniculturali.it)

Introduce e coordina:

arch. Stefano D'Amico

Direttore del Servizio Il "Tutela del patrimonio architettonico" della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea

Intervengono:

prof. ing. Claudio Modena

Università degli Studi di Padova

Il percorso metodologico definito dalla
Direttiva 9 febbraio 2011 sulla valutazione e
riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale

ing. Maria Agostiano

Servizio Il "tutela del patrimonio architettonico" della direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea

Il percorso della conoscenza

prof. ing. Stefano Podestà

Università di degli Studi di Genova

Le verifiche di livello LV1 per la definizione
delle priorità d'intervento

arch. Carla di Francesco

Direttore regionale per i culturali e paesaggistici della Emilia Romagna

Le verifiche in Emilia Romagna

ing. Attilio Maurano

Direttore regionale per i culturali e paesaggistici della Basilicata

Le verifiche in Basilicata

dott. Fabrizio Magani

Direttore regionale per i culturali e paesaggistici dell'Abruzzo

Le verifiche in Abruzzo

arch. Giuseppe Giorgianni

Direzione regionale per i culturali e paesaggistici della Toscana

Le verifiche in Toscana – il caso della
Galleria dell'Accademia di Firenze

Conclusioni:

prof. ing. Gaetano Manfredi

Consorzio universitario ReLUIS

Dalla verifica al progetto di miglioramento
per le sedi museali



Antica torre dell'orologio di
Novi di Modena.
Già pericolante in seguito alla
scossa del 29 maggio 2012, è
crollata il 3 giugno 2012
(www.beniculturali.it)

Organizzazione

Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea
Via di San Michele, 22 - 00153 Roma
www.pabaac.beniculturali.it

Servizio tutela del patrimonio architettonico
Direttore : *Stefano D'Amico*
telefono: 06 67234513 – fax: 06 67234524
e-mail: dg-pbaac.servizio2@beniculturali.it

organizzazione e segreteria scientifica: *Stefano D'Amico e Maria Agostiano*
collaborazione: *Angiola Ardovino e Claudia Rubini*